



Il Mercato dell'Unità sorge nel quartiere Prati di Roma attestandosi su via Cola di Rienzo. La sua posizione privilegiata nei pressi di numerosi poli attrattivi e di vie di collegamento con il resto della città, lo colloca lungo il tragitto di numerosi turisti, cittadini e turisti. Ciononostante, a dispetto della monumentalità dei suoi alzati, fatica oggi a catturare l'attenzione dei passanti e ad essere riconosciuto per il suo valore storico-architettonico. Inaugurato nel 1929, il mercato coperto ha sostituito la precedente piazza di mercato, interrompendo la visibilità di una griglia urbana regolare e presentandosi come spazio non comunicante con l'esterno. Internamente, l'uso di una struttura portante in cemento armato permette di avere grandi luci libere e favorisce l'ingresso della luce naturale dall'alto. La frammentarietà spaziale e visiva introdotta da alcuni interventi di trasformazione non consente ad oggi di apprezzare la qualità architettonica della fabbrica, così come il sostanziale abbandono del commercio di quartiere limita l'affluenza dei visitatori, predisponendo il mercato all'infatuazione e al degrado delle sue superfici.

