



## Inquadramento territoriale della Valle del Sacco

Le tesi affrontano il restauro di Castel Mattia, complesso medievale nel Lazio meridionale, con un approccio metodologico fondato sull'analisi conoscitiva e storica del manufatto, e volto alla sua conservazione, in un'area compromessa dall'abbandono e dall'inquinamento industriale.

### LO STUDIO DEL COMPLESSO E LA SINTESI

L'approccio metodologico adottato coniuga l'iter conoscitivo composto dalla successione delle fasi di analisi e operative che consentono l'acquisizione di dati utili allo studio del monumento e alla definizione degli interventi proposti con l'ottica dell'assetto territoriale e ambientale in cui si inserisce. Il manufatto è stato analizzato in rapporto alla morfologia, ai materiali e alle tecniche costruttive, trascurando l'operazione diretta e il rilevo metrico, e relativamente alle sue fasi costruttive, tramite la consultazione di fonti storiche, archeologiche e bibliografiche, che hanno permesso di delineare l'unevoluzione architettonica e funzionale dal XII secolo al XX secolo. Originariamente costituito da una torre difensiva, il castello si è sviluppato nel tempo, adattandosi alle esigenze militari e residenziali e a varie trasformazioni, come quella agricola nel XVIII secolo. Il degrado attuale, derivante da abbandono e alterazioni, ha richiesto un progetto mirato alla conservazione e valorizzazione del manufatto e del territorio circostante.



Analisi cronologica e cartografica



Rilievo dello stato di fatto

Pianta quota +2.50

Pianta quota +5.40

Pianta quota +2.50